


Калибровка APC Smart-UPS 750 / 1500

В продолжение [темы](#).

Меняем батареи и подключаем через родной APC COM-кабель переходником COM to USB к PC.

Скачиваем ArcFix и запускаем, выставляем галочку SMART-UPS AUTO Fix



Дожидаемся когда параметр "0" устанится



Закрываем программу.

[Скачиваем](#) Power Chut Bisnes Edition v9.5.0/9.5.1, запускаем, не забыв записать Login и Password и заходим через браузер:

<https://localhost:6547/logon>

Запускаем калибровку. Желательно, что бы батареи простояли на зарядке 12 часов.

В этой же программе можно изменить дату установки батарей. Если у вас несколько бесперебойников, то установка программы понадобится каждый раз.